

Kupplungspedal kommt nicht mehr hoch!

Post by "Sputnik11" of Jul 24th 2010, 2:32 pm

Hallo,

ich habe erneut zuerst unten am Nehmerzylinder (so gut es geht) und dann oben am Geberzylinder entlüftet.

Resultat: Das Kupplungspedal bleibt oftmals hängen und muß mit der Fußspitze herangezogen werden. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass das Kupplungspedal bei entlastetem Fuß mit zu geringem Druck in die Grundstellung kommt.

MfG

Sputnik11