

W108 3,5 Benzinpumpe

Post by "kama92" of Jul 3rd 2011, 8:50 pm

Quote

Natürlich lief er bevor das Problem mit dem zu fetten Motorlauf super.

Hört sich aber schon etwas widersprüchlich an, zu fetter Motorlauf bei nicht funktionierender Kraftstoffpumpe an einem Einspritzmotor 😞 !

Ich tendiere fast zu der Annahme, dass die Spritpumpe tut, was sie soll und lediglich das Kaltstartventil undicht ist, dass würde den hohen CO-Gehalt erklären...

MfG
Maik