

Verstärkungsplatte für den Längsträger aller /8

Post by "Beule" of Nov 11th 2012, 10:35 pm

Moinsen.

Da bei meinem /8 leider der Teil des Vorderwagens ziemlich perforiert ist:

Kann man in dem Bereich ohne Richtbank Schweißen?

Ich meine die Bereiche wo die Teile #32 und #33 angesetzt sind.

Bei mir (220D) ist irgendwann mal eine Batterie übergekocht und der Träger unter der Batterie schön in der Falz weggegemmt.

Wenn man prokelt merkt man, das es bis zur Aufnahme des Fahrschemels durch ist.

Daher trau ich mich da auch nicht recht ran, da ich befürchte, dass ich hinterher nen Wagen hab, der um die Ecke fährt aber nicht gerade aus.....

Danke für Eure Antworten

Beule