

Strich Acht Schweller 115 637 0135 und 115 637 0235

Post by "Stuempfig" of Jan 2nd 2013, 3:29 pm

Wir haben gerade aus Italien das okay bekommen, dass es machbar ist, die nicht vorhandenen Laschen am Nachbauschweller zu korrigieren.

Deswegen machen wir uns nochmal die 800 Kilometer auf den Weg und verleihen unseren vor Jahren gesicherten Satz Originalschweller zu Anprobezwecken.

Wenn alles gut geht dürften im Frühjahr die Schweller

115 637 0135

115 637 0235 wieder lieferbar sein.

<http://www.mercedesclubs.de/im...al/italy/schweller-88.jpg>