

Wasserpumpe W111 Hohlschraube Problem

Post by "oldpit" of Jan 17th 2013, 7:19 am

Servus,

für solche Fälle würde ich es mit einem passenden Linksausdreher versuchen!

Gruß Peter