

Getriebe W110

Post by "Hansi108" of Mar 10th 2024, 1:54 pm

Guten Morgen zusammen,

Ich habe einen W110 BJ 1967 mit einem 230er M180 Motor .Der Motor stammt wohl aus einem w114 ,M180.954.

Das Getriebe wiederum ist original aus einer Heckflosse 1112610301.

Gibt es da Probleme bei diesem Zusammenspiel von Motor und Getriebe?

Ich würde gerne die Kupplung sammt

Automat und Lager neu bestellen.

Gehe ich da bei dem Kupplungssatz nach dem 114er Motor?

Beste Grüße

Hansi

Post by "300SEL/6.3" of Mar 10th 2024, 4:58 pm

Ich würde mich nach dem Getriebe richten, die Verzahnung der Hauptwelle muß die richtige sein genauso wie das Ausrücklager. Die Druckplatte wiederum richtet sich nach der Schwungscheibe des Motors!

Post by "HaWa" of Mar 11th 2024, 12:45 am

Hallo Hansi,

Schau was verbaut ist.

die Verzahnung der Eingangswelle ist immer Identisch.

Wenn eine Membranfederdruckplatte wie im 114 verbaut ist muss ein Ausrücklager entsprechend dem des Späten 113 verbaut sein.

Ausserdem unbedingt die Ebenheit der Reibfläche am Schwungrad prüfen.

Gruß HaWA

Post by "Hansi108" of Mar 11th 2024, 3:02 am

Danke euch für die Antworten.

Ob das was verbaut ist jemals gelaufen hat

bezweifle ich. Fas Auto hat über 15 Jahre gestanden war zum Teil zerlegt und es waren auch Motor und Getriebe Teile vom /8 Diesel dabei.

Also werde ich HaWa nichts mit einem Kupplungskit von Sachs für den W114 anfangen können?

Grüße

Hansi

Post by "HaWa" of Mar 16th 2024, 11:41 am

Hallo hansi,

Jein, es hängt davon ab was verbaut ist.

Druckplatte und Mitnehmer würden passen wenn es sich um einen 180.954-10 mit der ab Werk verbauten Schwungscheibe handelt.

Um mit dem Getriebe zu harmonieren muss das Ausrücklager der 000 250 05 15 entsprechen.

Das im Satz endet 68 15.

Gruß HaWA

Post by “Hansi108” of Mar 21st 2024, 10:24 am

[Quote from HaWa](#)

Hallo hansi,

Jein, es hängt davon ab was verbaut ist.

Druckplatte und Mitnehmer würden passen wenn es sich um einen 180.954-10 mit der ab Werk verbauten Schwungscheibe handelt.

Um mit dem Getriebe zu harmonieren muss das Ausrücklager der 000 250 05 15 entsprechen.

Das im Satz endet 68 15.

Gruß HaWA

Display More

Danke HaWa ,

Super Hinweis

Gruß Hansi