

# Aufnahmepunkt B-Säule Nachrüstgurte W111 Coupe

Post by "winfried" of Nov 29th 2016, 8:55 am

Hallo Paul

Mein Coupe hatte das so und das Cabrio ebenfalls.

Das von Dir beschriebene Blech hat eine Hülse mit passendem Gewinde aufgeschweisst. Ich vermute mal, dass das die Originalvorrichtung war, da beide Fahrzeuge von mir so ausgestattet waren/sind.

Das Blech ist mit drei Karrosserieschrauben mit 10er Kopf innen am Seitenteil befestigt. Darin sehe ich auch die grösste Schwachstelle im Falle eines Crash's. Die Gurtrolle habe ich unter der hinteren Seitenverkleidung montiert. Der Gurt kommt unter dem Aschenbecher raus und führt nach oben. Zur Verstärkung und Kraftverteilung habe ich bei der Montage der Gurtrolle eine 3mm dicke Eisenplatte 100x80 mm mit angeschraubt.

Wie gesagt, die Schwachstelle ist m.E. die Gurtumlenkung oben.

In der Hoffnung, dass es nie zum Ernstfall kommt bin ich aber sicher, dass mich der Gurt im Falle eines Falles besser schützt als wenn ich keinen hätte.

Die ersten beiden Bilder zeigen die Fahrerseite, das dritte Bild die Beifahrerseite.