

# W116 - Frage zu Abdeckung im Kofferraum

Post by "M100" of Oct 25th 2017, 12:08 pm

Hallo zusammen,

Eine kurze Frage zum W116 Kofferraum.

Mein Exemplar sieht aus wie auf dem Bild, da fehlt offensichtlich eine Abdeckung, und zwar in Fahrtrichtung schauend zwischen der linken Rückleuchte und dem Schloss.

Weiss jemand, ob das Position #21 ist in der MB Teilekatalog-Zeichnung? Es gibt ja noch eine solche Abdeckung auf der rechten Seite (#23), die ich auch habe, aber es ist mir irgendwie nicht 100% ersichtlich ob #21 nun links vom Schloss liegt oder zu der rechten Abdeckung gehört.

Auch ist es etwas verwirrend, dass #21 eine TN mit 113 am Anfang hat (A1136930033). Wäre froh, wenn jemand helfen könnte, ggf. mit einem Foto aus dem eigenen W116 Kofferraum.

Danke & beste Grüsse,  
Axel