

# W111 - Frigiking Kühlermeister Kondenswasserschläuche

Post by "MitchE" of Mar 22nd 2018, 9:04 am

Hallo miteinander,

ich hab nen 220Sb in Amerika-Exportausführung mit eingebauter Frigiking Kühlermeister. So rustikal wie die aussieht wurde die wahrscheinlich Nachgerüstet.

Bei der letzten Fahrt hab ich festgestellt, dass das Kondenswasser hinten aus der Anlage einfach direkt in den Fußraum tropft - ganz Böse. Dabei habe ich Reste von Schläuchen dort entdeckt, wo das Wasser raustropft. Also bin ich losgezogen und hab mir passende Schläuch besorgt um das Wasser nach außen abzuleiten.

Nun folgendes Problem: Wo zur Hölle sollen diese beiden Schläuche (Auslässe an Beifahrer- und Fahrerseite) nach draußen gehen? Ich hab keine passende Durchführung gefunden. Meine erste Idee war Beide mittels T-Stück zusammenzuführen und bei der Durchführung der Abdeckplatte (Lenkungsdurchführung) durchzugehen. Nur befürchte ich, dass es mir den Schlauch irgendwann mal ums Gaspedal wickelt...

Bei der Restaurierung wurden die Bodenteppiche eingeklebt 🤢 und jetzt darf ich den ganzen Mist rausreißen auf der Suche nach den Ablauflöchern 😭 .

Kann vielleicht jemand Fotos von der Schlauchführung machen, der die selbige Klima hat?

Vielen Dank und Gruß,

Michael