

Motorlager mit roten und blauen Farbpunkten

Post by "jag_ev12" of Jun 6th 2019, 11:54 am

Ich letztens im Rahmen der Instandsetzung meiner W111 VA die Motorlager/Gummilager mit der MB Nummer 112 223 00 12 (laut EPC für rechts) rechts eingebaut und das andere dann links eingebaut Foto1-3.

Das Foto4 zeigt die Einstellung (1,5mm) des Gummipuffers zur Abstandsplatte.