

Leselampen Fond W116

Post by "Sechspunktneun" of Jul 22nd 2019, 11:03 am

Hallo Jürgen,

wenn ich das Bild richtig deute, vermute ich Du hast die Verkleidung falsch ausgeschnitten. Du siehst die Umrisse der Vertiefung?

Bevor Du jetzt weiter schnippelst, warte bitte auf aussagekräftige Bilder von einem weiteren Forenmitglied. Verschnittene Verkleidungen und die Beschaffung von gleichwertigem Ersatz sind ärgerlich und zeitaufwendig.