

Träger der Hinterachse geht absolut nicht aus dem Gummilager im Kofferraum raus

Post by "jag_ev12" of Sep 10th 2019, 2:20 pm

Hallo Kollegen,

wollte Gestern die Hinterachse aus meinem W112 Coupe #2 ausbauen.

Habe alle Befestigungen vorschriftsmässig gelöst bzw. abgebaut, dabei gab es keinerlei Probleme.

Als letztes habe ich dann wie es im WHB steht den Bolzen oben aus dem Träger rausgeschraubt, in dem Gummilager hinten auf der Kofferraumtraverse.

Dann wollte ich die HA ablassen, aber der Träger wollte absolut nicht aus der Metallführung im Gummilager raus.

Trotz mehrerer Versuche, auch mit leichten Hammerschlägen auf einen Messingdorn oben auf den Träger, der ging nicht aus dem Lager raus.

Der Träger scheint in der Metallführung festgerostet zu sein.

Habe dann gestern mal diese tellerartige Metallführung mit WD40 geflutet und heute noch mal versucht.

Das WD40 ist immer noch um dem Träger herum in der Führung, aber der Träger sitzt immer noch bombenfest in der Führung.

Hat da jemand eine Idee oder einen Tipp was ich da jetzt noch machen könnte?