

Träger der Hinterachse geht absolut nicht aus dem Gummilager im Kofferraum raus

Post by "jag_ev12" of Sep 12th 2019, 5:27 pm

Hallo Kollegen,

habe heute exakt das gemacht was Thomas vorgeschlagen hat.

Bei dieser Methode war das Gummilager jetzt von der Quertraverse gelöst, aber weder das Lager noch der Träger ließen sich absolut nicht bewegen.

Habe dann noch ein paar kräftige Hammerschläge mit dem Messingdorn oben auf den Träger gegeben, kein Erfolg.

Leider habe ich nur 3-Arm Abzieher, die waren absolut nicht für die 4eckige Lagerplatte geeignet.

Morgen werde ich oben die Metallführung mal mit einem starken Heissluftfön richtig erhitzen und dann Schauen mer mal.

Mein Bekannter, der Schlosser, macht mir am Montag meinen gemessenen Maßangaben eine 10mm dicke Stahlplatte mit den 4 Schraublöchern. Mittig bohrt er da noch ein Loch und schweisst oben eine M12 Langmutter über die Bohrung.

Dann schraube ich diese Platte mit 4 Bolzen zusammen mit der Lagerplatte auf der Quertraverse richtig fest und versuche dann mit einem langen M12 Bolzen den Träger heraus zu drücken.

Bis dann mal 