

Getriebeschaltung am 220Sb

Post by "RoterBaron" of Nov 10th 2019, 11:11 am

Hallo Hans,

wenn der Schalthebel ausgelutscht ist, muss du ihn austauschen.
Evtl ist aber auch das Gummilager unten bei Dir durch
Wenn die ober Gummi am Bolzen meines letzten Bildes durch ist,
schiebt es das Schaltrohr evtl auch nach unten und dein Wählbebel
rutscht raus, weil der Winkel des Wählhebels zu flach wird.

Ich hätte einen gebrauchten mit der Teilenummer

180 268 0215

Wie an der 180 zu erkennen ist er für den W180.

Ich weiß also nicht ob der passt und ob er in einem guten Zustand ist.
Glaube eher nicht dass er passt. Ist auf dem Bild nicht richtig erkennbar für mich.
Sieht aber leicht anders aus.

Bei Interesse bitte PN.

Das Bild wirkt auf mich so, dass die oberen Gummis durch sind.
Wenn ja, unbedingt ersetzen, sonst hast du auch an einem neuen Wählhebel unten nicht lange
Freude
und nudels ihn erneut aus.