

Beule im Schweller W108

Post by "Mathieu" of Jan 4th 2020, 1:42 pm

HALlo Oli,

Das sieht aehnlich aus wie bei meinem 220D/8. Ich wollte da auch nur den Schweller sauber machen.

Bei mir war da am Ende auch noch ein Loch wodurch ich mich entschieden habe das Teil auszuschneiden und neu einzuschweissen.

Ausziehen wurde ich in deinen Fall versuchen und dann den rest doch wieder mit ein wenig Spachtel Glattmachen. Vorher aber grundieren gegen Rost.

