

Ponton Bremsbacken hinten

Post by "newvalves" of Apr 13th 2020, 12:19 am

Hallo CArl ,

danke für die Info , hatte jeder Backen unten auch 1 Schweißgepunktete Scheibe dran ?

Und wie rum warren Sie eingebaut war die Geschweißte Scheibe 1x Hinten und 1 Vorne zu sehen ?

(Feder , 3mm Scheibe , Backen Scheibe wie rum ? , Backen mit Scheibe wie rum ? Messing Scheibe , Scheibe , Schraube mit Feder Scheibe)