

# Luftblasen vor Dieselfilter beim W201 190D

Post by "ctjawa" of Apr 15th 2020, 7:59 am

Hallo an alle interessierte,

danke erst ma an alle helfenden Beiträge. Hat sehr geholfen.

Jetzt habe ich tatsächlich den Tank ausgebaut, obwohl ich mich innerlich dagegen gestrebt hatte, aber ging nach einigem ANecken ganz gut.

Das Problem ist ja, daß der Tank nie ganz leer wird und selbst bei abgeschraubten Ein/Auslassschläuchen durch die innere teilweise absolute Verdreckung! kein Kraftstoff mehr abläuft, weil das Sieb und der Rücklauf durch eine "gallertartige " Masse, ähnlich Paraffinbildung im dicksten Winter!; verstopft wird.

Fazit: man muss das Sieb am Tank lassen und gegen evtl. Tropfen mit einem Korkenstück verschliessen, wobei hier das Korkstück nicht zu weit aus dem Sieb ragen darf, weil beim Tankausbau nur etwa 5mm Platz da ist, um diesen nach innen in den Kofferraum zu ziehen.

Nach Ausbau des Siebes ist da ein dermaßen gallertartige Masse herausgeströmt, dass ich dachte ,es hätte jemand ein neues Kuchenrezept dort als Mischeung verbaut!!

Unglaublich, seht euch das Bild des Siebs an, es war mit einer bis zu 8mm dicken Gallertschicht bedeckt.

Jetzt hoffe ich nach dem Einbauder gereinigten auf unbeschwerte Fahrten.

Gruß

Tobias

Sorry Bild folgt.. Kamera ist jetztnauch ausgefallen und mit "Handy" mache ich keine Bilder (noch nicht, bin ja von der alten Sorte!)