

Saugrohrvorwärmung defekt

Post by "Rote Flosse" of Jun 6th 2020, 2:58 pm

Hallo Zusammen,

war gerade an der Flosse und hab mal ein Bild gemacht.

Ich gehe davon aus dass die Klappenstellung so nicht erkennbar ist die Spiralfeder ist ausgehängt.

Gruß Alex

