

Beule im Schweller W108

Post by "olneit00" of Jun 9th 2020, 10:09 am

Hallo zusammen,

Wollte noch berichten wie es weiter ging...

Hatte mit dem Zinersatz von 3M die Unebenheiten begradigt.



Auf dem Bild sieht man noch einen Zwischenstand. Später war es dann schon glatter.

Letzte Unebenheiten habe ich mit normalem Spachtel beseitigt.

Das alles habe ich mit 2K Epoxygrundierung versiegelt.

Darauf habe ich dann den oben erwähnten 3M Steinschlagschutz aufgesprüht.

Hatte davor etwas geübt und die besten Ergebnisse mit angewärmtem Steinschlagschutz und leichtem schräg halten der Pistole erreicht:



Nach vielen Tagen hatte ich zur Probe mal einen Teil leicht mit Farbe angesprüht:



Die Struktur finde ich schonmal ganz passabel.

Da ich das ganz besonders sauber machen wollte, wollte ich bis über die Einstiegsleisten lackieren.

Dazu habe ich die Gummis der Einstiegsleiste abgemacht und dabei folgendes vorgefunden:



Da hatte sich wohl schonmal jemand "Zugang" verschafft um den Schweller auszubeulen...

Die Löcher habe ich so gut möglich zugeschweißt.



Nach Spachtel und Grundierung schaut auch die Stelle ganz gut aus:



Irgendwann lackiere ich den ganzen Schweller dann noch - bin mal gespannt wie dann das alles aussieht. 😊

schöne Grüße,

Oli