

W111 Kantenschutzleiste erneuern

Post by "dmichel" of Aug 1st 2020, 5:30 pm

Hallo zusammen,

mich kann das Thema schließen und Erfolg melden. Ich denke zwar nicht, dass mein Weg der „original angedachte“ Weg ist, aber funktioniert!

Das Profil habe ich mit einem kleinen Brecheisen am unteren Ende der Karosserie mit leichter Gewalt abgehebelt. Dann kann man später den oberen Bereich am Himmel leicht mit der Hand entfernen.

Anschließend habe ich das Profil im Schraubstock gerichtet.

Gruß,

David