

Bremskraftverstärker reparieren?

Post by "Mirko HN" of Sep 22nd 2020, 7:03 pm

[Porfirio Rubirosa](#) Die defekte Membran ist auf dem PDF zu sehen und aus Gummi. Auf dem Bild des zerlegten BKV ist die nicht dabei (weil die auf meinem Schreibtisch liegt und nicht in der Werkstatt). Die "kleine" Leckage am Rand misst ca. 7 cm und ist damit kaum zu übersehen. Also hab ich doof gekuckt, weil es hier mit einem Fahrrad flicken wohl nicht getan ist. 😊

[Wuff 6.3](#) Der BKV hat Luft gezogen, dass mir der Motor fast abgestorben wäre. Das Problem mit der gerissenen Membran war also von Anfang an zu vermuten.

Bitte nicht mutmaßen, was jetzt der Fehler oder Defekt sein könnte. Das ist bekannt.

Ich benötige die Ersatzteile, keine Diagnose. 😊