W201 Kofferraumdeckel Wassersammler

Heckdeckel_

Post by "Insulaner" of Jan 30th 2021, 1:19 pm

Hallo Tobias,

[Quote from ctjawa](#)

du meinst über der Achse,wo ein Stopfen im Rahmen/Radlauf eingesetzt ist?

jein. Ich meine die Kante darunter (eingekreist). Dort war bei allen 201 die ich gesehen habe der Unterbodenschutz so auf ca. 35mm plattgedrückt. Hier habe ich wie Du siehst schon Bleche reingebraten weil der Tüv sagte: "so geht das aber nicht...". Hatte ich nicht mal gesehen. Normal rostet es ja unten und nicht oben.

Und die Stopfen sind die im ganzen Radeinbau verteilt. Der 201 hier war nicht am Wagenheber wie üblich durchgegammelt sondern ganz hinten an der Kante unten weil der Stopfen defekt war. Hat nix mit Deinem Kofferraum zu tun aber ich wollte es trotzdem erwähnen mal die Stopfen unter der Lupe zu betrachten.

Viele Grüße,

Hagen

.