

Nockenwellenschaden was muss neu? W116 450 M117

Post by "HaWa" of Apr 3rd 2021, 1:19 pm

Hallo Mathieu,

wenn das "einfach" sehr ist das Element definitiv defekt.

Bei mir war es nötig die auszubauen und im Schraubstock zwischen weichen Backen zusammenzudrücken.

Gruß HaWA