


Nockenwellenschaden was muss neu? W116 450 M117

Post by "HaWa" of Apr 6th 2021, 4:16 pm

Hallo Mathieu,

wenn du das Ding meinst welches auf dem Bild die Kette verdeckt



(oben leicht rechts von der Bildmitte)

wird es wohl von der Ölwanne aus schlecht rauszufummeln sein.

Alle anderen gehen von Oben.

Da die dort unten keine Bruchstücke in das Ketteninnere verlieren kann würde ich die Steuergehäusedemontage bis zum ermüdungssabbern der Kopfdichtungen aufschieben.

Gruß HaWA