

300er Chromleiste an Seitenwand/Befestigung

Post by "JochenDarge" of Apr 8th 2021, 11:31 am

Hallo Marjan, hallo Thomas,

Zunächst einmal vielen Dank für die schnelle Rückmeldung und die Mühe die ihr euch gemacht habt.

Zum Problem:

Die auf dem Bild gezeigte Klammer sieht genau so aus wie meine (20) Klammern. Ich habe einmal nachgemessen: Die Klammern sind ca.9mm breit. die Chromleiste misst auf der Rückseite aber zwischen 9,5 und 10 mm Öffnungsbreite. Die Klammern "fallen" also gerade so in die Leiste rein ohne zu klemmen. Es stellt sich mir also die Frage: Was stimmt hier nicht ? Sind die Klammern vielleicht nicht korrekt gebogen ? Im Moment bin ich ratlos.

Es grüßt: Jochen