

Problem Türschloss W111 220Sb

Post by "MitchE" of Aug 4th 2021, 7:47 pm

Noch ein Nachtrag:

Wenn man den Schließzylinder um 180°verdreht in seine Halterung einbaut, dann kommt man zu dem Problem das ich ursprünglich hatte: man kann den Seegering nicht setzen und der Schließzylinder schaut leicht (ca.1mm) aus dem Schloss heraus.

Dann ist es nur noch eine Frage der Zeit bis dir der Schließzylinder entgegenkommt, wenn du das so einbaust.

Ist mir natürlich prompt beim Zusammenbau passiert. Wenn man dann noch meint, das ganze im zusammengebauten Zustand mittels des Schlüssels retten zu können, dann geht das zwar, nur schaut dann die Schlüsselscheide im Anschluss nach oben 🤔. Also nochmals komplett zerlegen und neu machen.

Nicht zur Strafe nur zur Übung. Und ich brauche jetzt ein Bier 🍺

Grüße,

Michael

PS: Ergo: Obacht geben, dass alles richtig herum zusammengebaut wird. Und Prost!