

W109 Fensterheber

Post by "Gerd.Batke" of Oct 16th 2021, 3:09 pm

Hallo Peter,

typischerweise werden die Hebefenster mangels Wartung im Lauf der Zeit schwergängig & ferner fahren die Besitzer die Fenster jahrzehntelang immer hart in den Endanschlag - beides führt dazu, dass sich die Druckguss-Trägerplatte ein wenig verbiegt, wodurch wiederum die Zähne dann nicht mehr ganz im Eingriff stehen und im Folgenden unter Last übersetzen.

Diese Prozedur wiederholt man dann einige Male & die Zähne am Zahnkranz sind Vergangenheit.

Danach weist der Heber dann nur noch einen "eingeschränkten Tätigkeitsbereich" auf...

Es gibt dazu auf jeden Fall auch einen anderen Forenbeitrag und - sollte es bei Dir auch am abgefressenen Zahnkranz liegen - es gibt/gab auch lasergeschnittene Ersatzzahnkränze für den eFH.

Gruß,

Gerd