Pagode / Becker GrandPrix Ausbau

Post by "MarcS" of Dec 10th 2021, 3:00 pm

Hallo,

willkommen im Forum 😊

Zum linken Knopf: Ich würde etwas Kriechöl auf die Achse geben, und diesen dann - einen Tag später - probieren abzuziehen. Er ist meines Wissens nur gesteckt.

Danach geht die Skala runter, und dann kannst Du vermutlich die Metallblende vom Radio entfernen (ob die noch verschraubt ist, weiß ich nicht, aber man wird es erkennen).

Das Radio selbst würde ich zu einem Oldtime-Radio-Reparierbetrieb geben, es werden sicherlich fast alle (Elektrolyt-) Kondensatoren in die Jahre gekommen sein,

was völlig normal ist und somit alle Radios aus der Zeit betrifft.

Dort kann dann auch das Kabel, bzw. die Anschlüsse instandgesetzt werden.

Es könnte sein, dass das Radio noch Röhrentechnik verbaut hat, was aber für einen Profi kein Thema ist.

Grüße

Marc

P.S.: Wenn Du eine Empfehlung zur Reparatur brauchst, kann ich Dir ggf. per pn einen Tipp geben