

W111 Ausbau Armaturenbrett und Holz

Post by "dmichel" of Jan 4th 2022, 7:52 pm

Hallo zusammen,

es geht voran! Danke Ingo für den Mut zu mehr "Gewalt"!

Alle Knöpfe sind nun ab. Das Armaturenbrett ist raus. Die untere Chromleiste ist ebenfalls raus. Morgen geht es dann weiter mit der oberen Chromleiste. Da diese von hinten verschraubt ist wird es wohl nochmal etwas fuckelig...

Aber dann sollte ich ja eigentlich das Holz lösen können. Ich befürchte allerdings, dass es auf das Blech geklebt wurde. Eigentlich hatte ich gehofft, dass ich es einfach abnehmen kann sobald die beiden Chromleiste entfernt sind... Nun ja, wir werden sehen.

[Quote from Cephyr](#)

Lappen drum, mit Kombizange fest packen und mit nem Ruck abziehen.

Habe ich so gemacht! Nun ist der Schalter ab. Es sieht mir aber so aus, als wäre dieser nach dem Rück im inneren des Schaltergehäuses unten abgebrochen (das schwarze Plastik vom Schalter selbst). Ich kann nun die Mimik um die Zugstange des Schalters aus der eigentlichen Führung heraus nehmen. Ist das so richtig oder habe ich den Schalter beschädigt?

Gruß,

David