

W111 Tankgeber / Tanknadel im KI zittert

Post by "dmichel" of Oct 11th 2022, 8:36 pm

Hallo HaWa,

Hallo Michael,


ich denke ich hab den Übeltäter. HaWa hat ja bereits ein paar Gründe geschildert. Unter anderem eine gebrochene Leitfeder. Ich denke das ist bei mir wohl der Fall...

Siehe Foto (1)

Kann man das reparieren? Wenn ja, wie? Handelt es sich um Kupfer? Kann man das selber biegen und ersetzen? Oder kann man die Bruchstelle versuchen zu löten?

Noch eine Frage: Im unteren Teil des Bildes kann man sehen, dass der Draht der Windung am Kontakt angelötet ist. Müsste das im Foto bei (2) nicht auch so sein? Das kann ich allerdings nicht erkennen.





Danke und Gruß,

David