

## W109 / 300 SEL Fensterchrom

Post by "Winkler W109" of Nov 15th 2022, 8:14 pm

Hallo Peter!

Also, wenn Du die richtige Anzahl an Clipsen gem. Teilekatalog verwendest (da ist glaube ich auch noch eine Plaste-Unterlage drunter) und diese vor allem an den richtigen Stellen platzierst wie vorher und die Leiste die richtige und nicht (zu) krumm ist (leider oft der Fall....) sollte die Leiste auch korrekt positioniert sein und nicht absteigen. Ein bisschen Gefummel ist es allerdings, ich musste auch ein paar Leisten aus meinem Fundus ausprobieren, aber Du nimmst bestimmt die, die dran war, oder? Hast Du Dir Fotos vorm Demontieren gemacht, wo die Position der Clipse drauf ist? Ich müsste auf alten Medien (grundsätzlich möglich) nachschauen, um das ins Bewusstsein zurückzuholen. Mehr ist eigentlich nicht zu tun..... 🤔.

BG Oliver