

W109 / 300 SEL Fensterchrom

Post by "Pitterchen" of Nov 16th 2022, 9:20 am

Danke Euch für die Tipps.

Der Wagen war gute 7 Jahre in einer Karosseriewerkstatt und stand seit zwei Jahren beim Lacker. Zwei Jahre deshalb, weil sie in erster Linie (Tagesgeschäft) Unfallwagen herrichten und nebenher am Wagen gearbeitet haben.

Beim Lacker haben sie die alten Türen demontiert und Ersatztüren eingebaut. Die Fensterbesen und den Chrom in den Kofferraum gelegt.

Daher weiß ich nicht, was wie montiert war.

Den Schiebedachdeckel haben sie einfach nur eingelegt und lediglich das Teil angeschraubt, was am Bautenzug montiert ist.

Die beiden Gleitwinkel und die beiden Hubwinkel samt Schrauben, vor allem die für die Höhenverstellung, sind nicht mehr auffindbar.

Alles in allem nun ne Bastelbude und da bin ich für jeden Tipp dankbar, gerne auch Bilder.

Viele Grüße

Peter