W109 / 300 SEL Fensterchrom

Post by "Pitterchen" of Nov 16th 2022, 9:49 am

Hallo Oliver und Breiti,

vielen Dank für Eure Hilfe und Dir Breiti fürs Bild.

Auf Deinem Bild erkennt man sehr gut, dass es an dieser Stelle drei Klammern gibt, die den Türchrom halten.

Allerdings erkenne ich auch, dass von der linken Klammer auf Deinem Bild bis zum auflaufendem Chrom ein gutes Stück dazwischen liegt, wo nis geklammert ist.

Scheinbar mut dat so.

Problem ist aber, dass es dadurch keine wirkliche Befestigung in diesem Bereich gibt.

Oliver, ich sende Dir eine PN, wenn ich es hinkriege, ansonsten:

peters-rechner(Klammer) Web.de

P.S. Hab gerade versucht, dem Oliver ne PN zu senden und auf sein Profil geklickt. Es erscheint folgende Meldung:

Zugriff verweigert

Der Zutritt zu dieser Seite ist Ihnen leider verwehrt. Sie besitzen nicht die notwendigen Zugriffsrechte, um diese Seite aufrufen zu können.