

# W109 Unterboden

**Post by "nordhorst" of Jan 21st 2023, 7:37 pm**

Wurde ja oben schon gesagt: Die Unterbodenbleche scheinen bis auf eine nicht ganz koschere Stelle ok zu sein. Diese versetzten Nähte quer zur Fahrtrichtung, jeweils in 10cm Abstand, dürften wie erwähnt von der L-Verlängerung herrühren und somit original sein.

Allerdings ist der „neue Anstrich“ des kompletten Unterboden immer mit Vorsicht zu genießen.

Die Auspuffanlage wirkt als wenn sie mit Felgensilber-Spray veredelt wurde.

Was definitiv nicht ok ist, sind die beiden Kofferraummulden. Die scheinen eher freihändig modelliert. Falls da neue Bleche eingesetzt wurden, kam obendrein viel Spachtel zum Einsatz. Dabei hat man dann auch großzügiger Weise die Senke in der rechten, und die Abschleppöse an der linken Mulde weggelassen.

Die Stoßstangenbefestigung scheint mir auch eher eine Eigenkreation.

Hier sollte man in jedem Falle einen Magneten dabei haben und alle kritischen Stellen der Karosse (siehe Video) damit checken.

Beste Grüße

Lutz