

## **W123 - Wassereinbruch nahe A-Säule**

**Post by "thomasj" of Jun 6th 2023, 9:13 pm**

Einfach den Blick weiten: ich habe am W116 lange an dem Wassereintrittsloch zwischen Dachhaut und WS-Dichtung gesucht, entlang der Dichtung lief das Wasser dann innen an der A-Säule runter und tropfte dann in die "Regenrinne" innen unter der Frontscheibe um letztendlich in den Fußraum zu tropfen. Habe zur Findung mehrere Jahre - und die Wassereintrittsstelle dann mit abtupfbarer Scheibendichtmasse abgedichtet. Ich weiß aber daß der Rahmen rostet, Sanierung kommt dann zusammen mit der nötigen baldigen Ganzlackierung.