

W116 Abschlussleiste Hutablage

Post by "tom_22" of Oct 2nd 2023, 10:48 am

Hallo Armin,

bei meinem W116 ist das Teil geschraubt und nicht genietet. Die Muttern sind von hinten über den Kofferraum zugänglich. Vielleicht im ersten Moment nicht gut zu sehen, aber mit starker LED Arbeitsleuchte kann man es sehen.

Also ggf. versuchen wieder ein Gewindestift / Schraube etc. anzubringen...

Grüße,

Tom