

W115 Sicherheitsgurt hinten aufrollautomat kaputt, wie reparieren?

Post by "Mathieu" of Mar 4th 2024, 6:51 pm

Hallo ,

Danke fuer euere Ratschlaege!

Ich habe diese Gurte gekauft:

[3 punts gordel achterzijde v.nr. 8609985 – Marcel Kappen | Mercedes Classic Parts](#)

Die sollten fuer hinten sein. Den Rechts-hinten habe ich 2016 eingebaut, den Links-hinten glaube ich fuer etwa 1-2 Jahre. Ich denke der ist hoechstens 10-20 mal benutzt. Natuerlich konnte ich eine neue Kaufen. Ich will ja auch nicht sparen auf Sicherheit, daher habe ich sie auch eingebaut hinten. Ich habe mich nur gewundert das der auf einmal nicht mehr aufrollt... hat dann wirklich nicht lange gehalten.

@ Mario, meinst du das kurze Teil wo der Gurt eingesteckt wird? Ich denke das ist das kurzere (also 30 cm).

Gruesse Mathieu