

W111 Coupe Stoßstangen hinten - gab es Unterschiede ?

Post by "Piet Poeffkes" of Mar 26th 2024, 7:51 pm

So hier einmal die Fotos, die cremefarben lackierte wollte ich anbauen. Im Profil hat die mittig einen Knick und das Loch für die Nummernbeuchungskabel ist kleiner. Dazu sitzen die 3 Löcher für die Hörner versetzter.



