Blech unter Rückbank zerbröselt - Einzelanfertigung ?

Post by "razrace" of Sep 23rd 2013, 9:56 pm

Hi,

ich will dich nicht entmutigen - du solltest dir auch Gedanken über den Rostbefall in den hinteren Querträger; der an die Rückwand andockt; machen. An den Querträger/Traverse hängen die Federteller der Hinterachse dran. (Sind auf deinen Bild die - fast rechteckigen Ausbuchtungen, direkt neben den Radkasten)

Ich bin recht froh, die Federteller samt dazugehörigen Bodenblech herausgetrennt zu haben - um dort anständig den Rostbefall zu Leibe zu Rücken. Wobei die "Schnittaussparung" natürlich kleiner ausfiel, als der Durchmesser des Federtellers !

Ich würde mit ner Zopfbürste den Kasten erstmal blank ziehen

Gutes Gelingen (und nochmehr Glück)