

Änderungen bei Modellpflege W108 Herbst 68

Post by "schiller" of Feb 17th 2015, 12:21 pm

Hallo Zusammen,

hat jemand eine Aufstellung im Detail was bei der Modellpflege vom W108 sich im Herbst 1968 Alles geändert hat?

Ich hab einen 108 Baujahr 72 und musste heute feststellen, dass sogar an den Fensterschüssel im Lauf der Zeit wohl eine Chromleiste eingespart wurde, das hat mich neugierig gemacht, was es da sonst noch für Unterschiede gibt. Wer kann mich hier "erleuchten"

Gruss

Andreas

Post by "flossenmike" of Mar 5th 2015, 4:30 pm

Hallo Andreas

Gib doch mal beim Googl -sterntwiete- ein und geh ganz oben auf den Button w108/109 , da kannst Du dann lesen bis Dir der Kopf qualmt , vielleicht hilft Dir das schon etwas weiter.

Gruß Michael

Post by "Pedro" of Mar 5th 2015, 9:28 pm

Moinsen Andreas,

bei db-depot ist diese Übersicht verfügbar:

image not found or type unknown



Post by “bbockel” of Mar 6th 2015, 10:46 am

Hallo Andreas,

ich hatte auch eine wenig recherchiert. Es gab ja mehrere Veränderungen auch nach 1968. Schau mal hier, vielleicht hilft es Dir weiter:

<http://w109300sel.jimdo.com/me...chichte/w109-entwicklung/>

Viele Grüße

Björn

Post by “kama92” of Mar 6th 2015, 3:40 pm

Hallo Andreas,

Ich weiß zwar nicht ganz genau, welchen Chromrahmen am Fensterschlüssel Du meinst, aber der W108 hatte von Anfang an bis zuletzt Chromrahmen aussen um Front+Heckscheibe, sowie eine Leiste aussen auf den Fensterschächten der Türscheiben. Lediglich bei den W109 waren zusätzlich auf den Türfensterrahmen noch umlaufend Chromleisten verbaut, beim 108er nicht.

Innen hatten sowohl 108 als auch 109 Fensterschlüssel aus Holz an allen 4 Türen und eine Holzleiste unter der Windschutzscheibe quer über das A-Brett. Zusätzlich hatten die 109er noch je eine Holzleiste unterhalb der Fenster in den 4 Türen. Seitlich der Windschutzscheibe und oben hatten die 108er/109er aufgeschäumte Plastikverkleidungen, beim W112 waren diese Verkleidungen auch aus Holz.

Das ist mein Kenntnisstand. man verbessere mich bitte, wenn ich falsch liegen sollte.

MfG
Maik

Post by "Rainer" of Mar 9th 2015, 10:18 am

Hi,

die frühen W108 hatten auch Holz ums Fenster und eine Chromleiste am Armaturenbrett (vielleicht war die ja gemeint). Hier gibt es auch noch ein paar Bilder:
<http://sterntwiete.mparschau.de/html/innenraum.html>

Gruß
Rainer

Post by "schiller" of Mar 11th 2015, 1:42 pm

Hallo Zusammen,
die Liste vom mbdepot war ja sehr aufschlussreich .
Ich hab hier eine linke vordere Tür stehen und die hat an der Fensterschüssel innen an der Kante zur Scheibe eine zusätzliche Chromleiste.
Bei allen vier Türen am Fahrzeug sind die Leisten nicht vorhanden. Ich mach morgen mal ein Foto.
Gruss
Andreas

Post by "M.Wolff" of Mar 11th 2015, 3:27 pm

Hallo Andreas,

bei ebay bietet die MB-IG ihr Handbuch zu der Baureihe W108/W109 an. Momentane Artikelnummer 151584623635, oder in der Suchfunktion "Handbuch 108 109" eingeben. Das Handbuch enthält unter anderem auch die obige Tabelle, sowie auch umfangreiche Informationen zu Sonderausstattungen und Polster/Farbkombinationen.

Michael 👍