

Foto vom Innenleben einer hinteren Coupe Seitenwand gesucht

Post by "jag_ev12" of Sep 9th 2017, 4:59 pm

Hallo,
wer kann mir hier mal helfen,
ich suche ein Foto von einem W111 Coupe wo eine hintere Seitenwand rausgetrennt ist, muss mir mal anschauen wie es dahinter aussieht.
Vielleicht hat ja jemand da schon mal eine derartige Reparatur gemacht.
Gruss
Ulli

Post by "Ralph220Coupe" of Sep 10th 2017, 9:34 am

Moin Ulli,

leider etwas unscharf, vielleicht hilfts trotzdem...

Gruß Ralph

Post by "jag_ev12" of Sep 10th 2017, 3:55 pm

Hallo Ralph,
danke für das Foto, das hilft mir schon weiter 😊
Gruss Ulli