

Unbekannte Halterung W116 Fussraum Fahrerseite

Post by "PHILM3" of May 26th 2020, 11:59 am

Hi,

beim reinigen meines W116 ist mir die folgende auf dem Bild rot umkreiste defekte Halterung aufgefallen.

Weiss jemand wie die original aussieht und was die ET-Nummer ist?

Sie befindet sich im Fahrerfussraum Richtung Stirnwand hinter dem Bremspedal und hinter der Fussmatte.

Das EPC hilft hier nicht weiter und der freundliche kann damit auch nichts anfangen.

Post by "HaWa" of May 26th 2020, 1:32 pm

Hallo Phil,

das ist wohl von der Verkleidung darüber abgebrochen.

Gruß HaWA

Post by "Wuff_6.3" of May 26th 2020, 1:33 pm

Sind das evtl. Reste der Fahrerfuss-Stütze?

Post by "kepa75" of May 26th 2020, 7:03 pm

Hallo,

Bei mir (280 SE, BJ 74) schaut's dort unten so aus:



LG,

Peter

Post by "PHILM3" of May 27th 2020, 7:23 am

Hi Hawa,

hast Du ein Bild davon wie die aussieht die Verkleidung?

@Wuff 6.3 das glaube ich nicht. Die Fußstütze ist viel weiter links angebracht.

[Peter](#) Was ist denn der silberne Kasten bei Dir?

Post by “Wuff_6.3” of May 27th 2020, 8:47 am

[Quote from PHILM3](#)

@Wuff 6.3 das glaube ich nicht. Die Fußstütze ist viel weiter links angebracht.

Stimmt, da hat die Perspektive getäuscht

Post by “kepa75” of May 27th 2020, 10:37 am

[Quote from PHILM3](#)

[Peter](#) Was ist denn der silberne Kasten bei Dir?

Hallo, das ist die Betätigung für die Scheibenreinigung.

LG,

Peter